


福島第一原子力発電所 1号原子炉建屋上部の状況

平成23年10月8日
東京電力株式会社

平成23年10月3日、1号機原子炉建屋上部の
ダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
撮影時のカメラの位置は、おおよその位置



福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋 5階配置図



撮影者：東京電力株式会社
撮影日：平成23年10月3日