

平成23年11月7日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所2号機使用済燃料プールにおける 放射性物質除去装置の設置状況



内部に  
円筒型のセシウム吸着塔

セシウム吸着塔ユニット

撮影日:平成23年11月6日

撮 影:東京電力株式会社



(一般)

内部に弁ユニット

弁ユニット

撮影日:平成23年11月6日

撮 影:東京電力株式会社