


福島第一原子力発電所取水路前面エリア海底土被覆工事 現場試験施工状況および被覆状況について


<参考資料>
平成24年3月13日
東京電力株式会社



① 1～4号機取水路前面エリアでの現地試験施工の様子
平成24年2月28日



② 被覆前の海底の様子
撮影：平成24年2月6日



③ 1層目被覆後の海底の様子
撮影：平成24年2月29日



④ 2層目被覆後の海底の様子
撮影：平成24年3月10日