

## 福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 3 月 30 日  
東京電力株式会社

## &lt;1. 原子炉および原子炉格納容器の状況&gt; (3/30 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器圧力 <sup>*1</sup>	原子炉格納容器水素濃度
1号機	淡水注入中		24.1	107.3 kPa abs	A系:0.00 vol% B系:0.00 vol%
	給水系	約4.9 m <sup>3</sup> /h			
2号機	淡水注入中		49.2	17.77 kPa g	A系:0.24 vol% B系:0.23 vol%
	給水系	約2.8 m <sup>3</sup> /h			
3号機	淡水注入中		55.4	0.30 kPa g	A系:0.18 vol% B系:0.17 vol%
	給水系	約1.8 m <sup>3</sup> /h			

\*1:絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

## &lt;2. 使用済燃料プールの状況&gt; (3/30 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	14.0
2号機	循環冷却システム	運転中	15.0
3号機	循環冷却システム	運転中	14.5
4号機	循環冷却システム	運転中	29

【2号機】・1/19 11:50～ 使用済燃料プールの塩分濃度を低減させるため、塩分除去装置の運転を開始。

## &lt;3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況&gt;

号機	排出元 → 移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	3/20 10:14～ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 (プロセス主建屋)	3/30 9:26～ 移送実施中

## &lt;4. 水処理設備および貯蔵設備の状況&gt; (3/30 7:00 時点)

設備	セシウム吸着装置	第二セシウム吸着装置(サリー)	除染装置	淡水化装置(逆浸透膜)	淡水化装置(蒸発濃縮)
運転状況	運転中	運転中*	停止中	水バランスをみて断続運転	水バランスをみて断続運転

\* フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

## <5. その他>

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/14～ 港湾内の海底土拡散防止を目的として、固化土(被覆材)による海底土被覆工事の本格施工に着手。

以上