

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月23日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月23日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,956 mm (12月23日7時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,218 mm (12月23日7時から8 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,395 mm (12月23日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,960 mm (12月23日7時から12 mm上昇)	O.P.+ 3,194 mm (12月23日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,159 mm (12月23日7時から2 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,224 mm (12月23日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,084 mm (12月23日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,440 mm (12月23日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,174 mm (12月23日7時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 2,010 mm (初期値からの増加量3,227 mm, 12月23日7時から30 mm上昇) O.P.+ 2,112 mm (初期値からの増加量2,838 mm, 12月23日7時から69 mm上昇) O.P.+ 4,457 mm (床面からの水位661 mm, 12月23日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況			移送停止中	移送停止中	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月20日8時58分 ~ ...停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月12日8時44分 ~ ...停止中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。