# 東京電力株式会社 千葉リサイクルセンター 産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表 (平成24年2月)

#### ○処分した廃棄物の種類および数量

<u>した</u> のでは、「ない」、「国際なるので、教室						
廃棄物の種類	廃PCB等(柱上トランス油)					
処理量	0 m	3				

#### ○連続測定記録の状況

項目	測定値	備考
分解槽温度 ℃	トレンド記録として保管	

## ○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

項目		測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得 られた年月日	備考
PCB濃度	mg/kg		_	リサイクル油貯槽		産廃処理停止中

### ○排水等測定結果

	項目		測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得 られた年月日	備考
排	PCB濃度	mg/l		_	放流水槽	_	産廃処理停止中
	ノルマルヘキサン抽出	mg/l		_	放流水槽		産廃処理停止中
水	水素イオン濃度	ppm	_	_	放流水槽	_	産廃処理停止中