



神奈川県内における当社工事による流域下水道の下水管損傷に係る 道路への影響調査の結果について

2025 年 9 月 8 日

東京電力パワーグリッド株式会社

当社は、2025 年 8 月 29 日、相模原市中央区上溝 2560 番地付近において、当社発注の電力供給に必要な管路設置工事中に、神奈川県が管理する流域下水道の下水管に、掘削する機械が接触し、損傷させる事象を確認しました。[\(2025 年 9 月 1 日、9 月 3 日お知らせ済み\)](#)

神奈川県や相模原市など関係する皆さまならびに周辺住民の皆さまに、ご心配、ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

当社は、当該下水管上部の道路への影響調査を実施しておりますので、その調査結果についてお知らせいたします。

<調査の内容と結果>

(1) 路面の変状調査

損傷した下水管上部の道路 28 箇所に観測地点を設け、路面の沈下の発生状況について 2 時間毎の観測を実施中

<結果>現時点において、路面の沈下の発生は確認されていません。

(2) 路面下空洞調査

① レーダー探査^{*1}による路面下空洞調査を 2025 年 9 月 3 日に実施

※1 地中に電磁波を放射し、反射波を解析することにより地中の空洞の有無を調査する手法

<結果>現時点において、空洞は生じていないと判断しています。

② 表面波探査^{*2}による路面下空洞調査を 2025 年 9 月 3 日に実施

※2 路面をハンマーで打撃し、地盤に発生する衝撃の周波数により地中の空洞の有無を調査する手法

<結果>現時点において、空洞は生じていないと判断しています。

当社は、引き続きモニタリングを実施して、異常の兆候を早期に把握し対応してまいるとともに、道路や下水道の安全性の確保のため、県や市など関係する皆さまからご指導いただきながら、早期の復旧に全力を尽くしてまいります。

以 上