

## 台風 19 号に伴う当社設備の被害状況について

2019 年 10 月 14 日  
東京電力パワーグリッド株式会社  
群馬総支社

台風 19 号の影響により、吾妻川の水量が増加したことから、羽根尾開閉所の敷地護岸が削れ、崩落したことにより、鉄構<sup>※1</sup>の一部と計器用変圧器<sup>※2</sup>が流出しました。  
(2019 年 10 月 13 日お知らせ済み)

現在、吾妻川への油の流出の可能性も考えられることから、調査を実施しているところです。

- ※1 鉄塔と開閉器を接続するつなぐ送電線を受け止める門型構造物引き留め鉄構
- ※2 保護継電器などと共に使用する電圧の変成用機器

以 上

＜本件に関するお問い合わせ＞  
東京電力パワーグリッド株式会社  
カスタマーセンター  
連絡先：0120-995-007